Le ministre de l'Europe et des affaires étrangères, JEAN-YVES LE DRIAN

(1) Entrée en vigueur : 3 novembre 2016.

DÉCISION

PORTANT SUR L'EXCLUSION DE PETITES QUANTITÉS DE SUBSTANCES NUCLÉAIRES EN DEHORS D'UNE INSTALLATION NUCLÉAIRE DU CHAMP D'APPLICATION DE LA CONVENTION SUR LA RESPONSABILITÉ CIVILE DANS LE DOMAINE DE L'ÉNERGIE NUCLÉAIRE (ENSEMBLE UNE ANNEXE), ADOPTÉE PAR LE COMITÉ DE DIRECTION DE L'AGENCE POUR L'ÉNERGIE NUCLÉAIRE, À PARIS LE 3 NOVEMBRE 2016

Le Comité de direction,

VU la Convention sur la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire en date du 29 juillet 1960, telle qu'amendée par le Protocole additionnel du 28 janvier 1964, par le Protocole du 16 novembre 1982 et par le Protocole du 12 février 2004 (ci-après la « Convention de Paris ») et notamment l'article 1 (b) de ladite Convention:

CONSIDÉRANT qu'aux termes de cet article le Comité de direction pourra décider qu'une catégorie d'installations nucléaires, de combustibles nucléaires ou de substances nucléaires sera, en raison des risques réduits qu'elle comporte, exclue du champ d'application de la Convention de Paris;

CONSIDÉRANT que des substances nucléaires transportées ou utilisées en dehors d'une installation nucléaire devraient être, dans certaines limites et aux conditions déterminées pour le transport, exclues du champ d'application de la Convention de Paris, en raison des risques réduits qu'elles comportent;

VU la décision du Comité de direction du 18 octobre 2007 portant sur l'exclusion de petites quantités de substances nucléaires en dehors d'une installation nucléaire du champ d'application de la Convention sur la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire du 29 juillet 1960 telle qu'amendée;

CONSIDÉRANT que l'édition de 2005 du règlement de transport des matières radioactives de l'Agence internationale de l'énergie atomique à laquelle il est fait référence dans l'annexe à la décision susmentionnée, a été remplacée par des éditions révisées, dont la dernière est l'édition de 2012, qui est utilisée comme base des réglementations nationales et internationales dans ce domaine;

CONSIDÉRANT la nécessité d'arrêter une décision dont l'annexe serait en conformité avec l'édition de 2012 de ce règlement,

Décide:

- 1. Les substances nucléaires envoyées par un exploitant à un destinataire pour utilisation sont exclues du champ d'application de la Convention de Paris pendant qu'elles se trouvent en dehors d'une installation nucléaire, à condition que l'envoi, lorsqu'il quitte une installation nucléaire, remplisse les conditions énoncées dans l'annexe à la présente décision ainsi que les conditions pertinentes du règlement de transport des matières radioactives de l'Agence internationale de l'énergie atomique.
- 2. Les dispositions de l'annexe à la présente décision pourront être modifiées ultérieurement afin de prendre en compte l'expérience résultant de leur application ou toute modification pertinente qui pourrait être apportée au règlement précité.
- 3. La décision du 18 octobre 2007 portant sur l'exclusion de petites quantités de substances nucléaires en dehors d'une installation nucléaire du champ d'application de la Convention sur la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire du 29 juillet 1960 telle qu'amendée est abrogée par la présente.

ANNEXE

1. Généralités.

Les définitions de cette annexe se trouvent dans la Partie I de l'Appendice, qui reproduit le chapitre II du règlement de transport des matières radioactives de l'Agence internationale de l'énergie atomique.

- 2. Dispositions applicables à tous les radionucléides.
- 2.1. Les envois contenant un seul radionucléide d'une activité totale inférieure à la valeur seuil de 100 A₂ par moyen de transport sont exclus du champ d'application de la Convention de Paris.
- 2.2. Les envois contenant des mélanges de radionucléides, dont l'identité et l'activité sont connues, et dont l'activité totale par moyen de transport est inférieure aux critères seuil suivants, sont exclus du champ d'application de la Convention de Paris :

$$\sum_{i} \frac{B(i)}{100 \; x \; A_2(i)} < 1$$

où B (i) est l'activité du radionucléide i contenu dans des matières radioactives et A₂(i) est la valeur A₂ pour le radionucléide i.

- 2.3. Dans le cas d'envois contenant des radionucléides individuels ou des mélanges de radionucléides dont l'identité n'est pas connue ou pour lesquels les données pertinentes ne sont pas disponibles, la formule établie dans le paragraphe 2.2 précité sera appliquée en utilisant les valeurs A₂ du Tableau 3 de la Partie II de l'Appendice. La Partie II de l'Appendice reproduit le chapitre IV du règlement de transport des matières radioactives, édition 2012, de l'Agence internationale de l'énergie atomique.
 - 3. Dispositions supplémentaires spécifiques applicables aux matières fissiles
- 3.1. Sous réserve du paragraphe 3.2 ci-dessous, les matières fissiles sont couvertes par les dispositions de la Convention de Paris.
- 3.2. Les envois de matières fissiles exceptées de la classification FISSILE aux termes des dispositions de la Partie III de l'Appendice sont exclus du champ d'application de la Convention de Paris. La Partie III de l'Appendice reproduit les alinéas 417 (a) à (f) du règlement de transport des matières radioactives, édition 2012, de l'Agence internationale de l'énergie atomique.

APPENDICE

PARTIE I

Section II

Définitions¹

Les définitions suivantes s'appliquent aux fins du présent règlement :

 A_1 et A_2

201. Par A_i , on entend la valeur de l'activité de *matières radioactives sous forme spéciale* qui figure au tableau 2 ou qui est calculée comme indiqué au chapitre IV et qui est utilisée pour déterminer les limites d'activité aux fins des prescriptions du présent règlement. Par A_2 , on entend la valeur de l'activité de *matières radioactives*, autres que des *matières radioactives sous forme spéciale*, qui figure au tableau 2 ou qui est calculée comme indiqué au chapitre IV et qui est utilisée pour déterminer les limites d'activité aux fins des prescriptions du présent règlement.

Aéronef (Aircraft)

- 202. Par aéronef-cargo (cargo aircraft), on entend tout aéronef, autre qu'un aéronef de passagers, qui transporte des marchandises ou des biens.
- 203. Par aéronef de passagers (passenger aircraft), on entend un aéronef qui transporte toute personne autre qu'un membre de l'équipage, un employé du *transporteur* voyageant à titre officiel, un représentant autorisé d'une autorité nationale compétente ou une personne accompagnant un *envoi* ou une autre cargaison.

Approbation, agrément (Approval)

- 204. Par approbation multilatérale ou agrément multilatéral (multilateral approval), on entend l'approbation ou l'agrément donné par l'autorité compétente du pays d'origine de l'expédition ou du modèle, selon le cas, et, si l'envoi doit être transporté sur le territoire d'un autre pays, par l'autorité compétente de ce pays.
- 205. Par agrément unilatéral (unilateral approval), on entend l'agrément d'un modèle qui doit être donné seulement par l'autorité compétente du pays d'origine du modèle.

⁽¹⁾ Les références au Tableau 2 dans ces définitions, reproduites dans la Partie II de l'Appendice, renvoient au Tableau 2 du Chapitre IV du Règlement de transport des matières radioactives, édition 2012, de l'Agence internationale de l'énergie nucléaire. Les références au Chapitre IV dans ces définitions, reproduites dans la Partie II de l'Appendice, renvoient au Chapitre IV du Règlement de transport des matières radioactives, édition 2012, de l'Agence internationale de l'énergie nucléaire.

Les références faites aux paragraphes 402-407 dans ces définitions, reproduites dans la Partie II de l'Appendice, renvoient aux paragraphes 402-407 du Chapitre IV du règlement de transport des matières radioactives, édition 2012, de l'Agence internationale de l'énergie nucléaire.

Les références au « présent règlement » dans ces définitions renvoient au règlement de transport des matières radioactives, édition 2012, de l'Agence internationale de l'énergie nucléaire.

Les références au paragraphe 417(f) dans ces définitions renvoient au paragraphe 417(f) du Chapitre IV du règlement de transport des matières radioactives, édition 2012, de l'Agence internationale de l'énergie nucléaire.

Transporteur (Carrier)

206. Par *transporteur*, on entend une personne, un organisme ou un gouvernement qui entreprend d'acheminer des *matières radioactives* par un *moyen de transport* quelconque. Le terme couvre à la fois le *transporteur* pour compte d'autrui et le *transporteur* pour compte propre.

Autorité compétente (Competent authority)

207. Par autorité compétente, on entend toute autorité ou tout organisme désigné ou autrement reconnu comme tel à toute fin visée par le présent Règlement.

Assurance de la conformité (Compliance assurance)

208. Par assurance de la conformité, on entend un programme systématique de mesures appliqué par une autorité compétente et visant à garantir que les dispositions du présent Règlement sont respectées dans la pratique.

Système d'isolement (Confinement system)

209. Par système d'isolement, on entend l'assemblage des composants de l'emballage et des matières fissiles spécifié par le concepteur et approuvé ou agréé par l'autorité compétente pour assurer la sûreté-criticité.

Destinataire (Consignee)

210. Par destinataire, on entend une personne, un organisme ou un gouvernement qui est habilité à prendre livraison d'un envoi.

Envoi (Consignment)

211. Par envoi, on entend tout colis, ensemble de colis ou chargement de matières radioactives présenté par un expéditeur pour le transport.

Expéditeur (Consignor)

212. Par expéditeur, on entend une personne, un organisme ou un gouvernement qui prépare un envoi pour le transport.

DÉFINITIONS

Enveloppe de confinement (Containment system)

213. Par enveloppe de confinement, on entend l'assemblage des composants de l'emballage qui, d'après les spécifications du concepteur, visent à assurer le confinement des matières radioactives pendant le transport.

Contamination (Contamination)

- 214. Par contamination, on entend la présence sur une surface de substances radioactives en quantité dépassant 0,4 Bq/cm² pour les émetteurs bêta et gamma et les émetteurs alpha de faible toxicité ou 0,04 Bq/cm² pour tous les autres émetteurs alpha.
- 215. Par contamination non fixée (non-fixed contamination), on entend la contamination qui peut être enlevée d'une surface dans les conditions de transport de routine.
- 216. Par contamination fixée (fixed contamination), on entend la contamination autre que la contamination non fixée.

Moyen de transport (Conveyance)

- 217. Par moyen de transport, on entend :
- a) Pour le transport par route ou par voie ferrée : tout véhicule.
- b) Pour le transport par eau : tout bateau ou toute cale, tout compartiment ou toute zone réservée du pont d'un bateau.
- Pour le transport aérien : tout aéronef.

Indice de sûreté-criticité (Criticality safety index)

218. Par indice de sûreté-criticité (CSI) d'un colis, d'un suremballage ou d'un conteneur contenant des matières fissiles, on entend un nombre qui sert à limiter l'accumulation de colis, suremballages ou conteneurs contenant des matières fissiles.

Zone réservée du pont (Defined deck area)

219. Par zone réservée du pont, on entend la zone du pont découvert d'un bateau ou du pont d'un roulier ou d'un transbordeur affecté aux véhicules qui est réservée à l'arrimage des matières radioactives.

Modèle (Design)

220. Par modèle, on entend la description d'une matière fissile exceptée en vertu de l'alinéa 417 f), d'une matière radioactive sous forme spéciale, d'une matière radioactive faiblement dispersable, d'un colis ou d'un emballage qui permet d'identifier l'article avec précision. La description peut comporter des spécifications, des plans, des rapports démontrant la conformité aux prescriptions réglementaires et d'autres documents pertinents.

Utilisation exclusive (Exclusive use)

221. Par utilisation exclusive, on entend l'utilisation par un seul expéditeur d'un moyen de transport ou d'un grand conteneur, pour laquelle toutes les opérations initiales, intermédiaires et finales de chargement et de déchargement et l'expédition se font conformément aux instructions de l'expéditeur ou du destinataire, lorsque cela est prescrit par le présent Règlement.

Nucléide fissile et matière fissile (Fissile nuclides et fissile material)

- 222. Par nucléide fissile, on entend l'uranium 233, l'uranium 235, le plutonium 239 et le plutonium 241. Par matière fissile, on entend une matière contenant au moins un des nucléides fissiles. Sont exclus de la définition de matière fissile:
- a) L'uranium naturel ou l'uranium appauvri non irradiés ;
- L'uranium naturel ou l'uranium appauvri qui n'ont été irradiés que dans des réacteurs thermiques;
- Les matières contenant moins de 0,25 g de nucléides fissiles en tout ;
- d) Toute combinaison de a), b) et/ou c).

Ces exclusions ne sont valables que s'il n'y a pas d'autre matière contenant des nucléides fissiles dans le colis ou dans l'envoi s'il est expédié non emballé.

Conteneur - petit, grand (Freight container - small, large)

223. Par conteneur, on entend un objet du matériel de transport ayant un caractère permanent et une résistance adéquate et suffisante pour être utilisé de façon répétée; il est spécialement conçu pour faciliter le transport de marchandises, par un mode de transport ou par d'autres modes de transport, sans rechargement intermédiaire, et il est équipé de dispositifs qui permettent son immobilisation et/ou en facilitent la manutention. Le terme « conteneur » n'inclut pas le véhicule.

DÉFINITIONS

Par petit conteneur, on entend un conteneur dont le volume intérieur ne dépasse pas 3 m³. Par grand conteneur, on entend un conteneur dont le volume intérieur est supérieur à 3 m³.

Grand récipient pour vrac (Intermediate bulk container)

- 224. Par grand récipient pour vrac (GRV), on entend un emballage mobile :
- a) D'une contenance ne dépassant pas 3 m³;
- b) Conçu pour une manutention mécanique ;
- Pouvant résister aux sollicitations produites lors de la manutention et du transport, ce qui doit être confirmé par des épreuves.

Matières radioactives faiblement dispersables (Low dispersible radioactive material)

225. Par matières radioactives faiblement dispersables, on entend soit des matières radioactives solides soit des matières radioactives solides conditionnées en capsule scellée, qui se dispersent peu et qui ne sont pas sous forme de poudre.

Matières de faible activité spécifique (Low specific activity material)

226. Par matières de faible activité spécifique (LSA), on entend des matières radioactives qui par nature ont une activité spécifique limitée, ou des matières radioactives pour lesquelles des limites d'activité spécifique moyenne estimée s'appliquent. Il n'est pas tenu compte des matériaux extérieurs de protection entourant les matières LSA pour déterminer l'activité spécifique moyenne estimée.

Émetteurs alpha de faible toxicité (Low toxicity alpha emitters)

227. Les émetteurs alpha de faible toxicité sont : l'uranium naturel, l'uranium appauvri, le thorium naturel, l'uranium 235, l'uranium 238, le thorium 232, le thorium 228 et le thorium 230 lorsqu'ils sont contenus dans des minerais ou des concentrés physiques et chimiques ; ou les émetteurs alpha dont la période est inférieure à dix jours.

Système de gestion (Management system)

228. Par système de gestion, on entend un ensemble d'éléments interdépendants ou interactifs (système) qui sert à définir les politiques et les objectifs et permet d'atteindre les objectifs de façon efficiente et efficace.

Pression d'utilisation normale maximale (Maximum normal operating pressure)

229. Par pression d'utilisation normale maximale, on entend la pression maximale au-dessus de la pression atmosphérique au niveau moyen de la mer qui serait atteinte à l'intérieur de l'enveloppe de confinement au cours d'une année dans les conditions de température et de rayonnement solaire correspondant aux conditions environnementales en l'absence d'aération, de refroidissement extérieur au moyen d'un système auxiliaire ou d'opérations effectuées pendant le transport.

Suremballage (Overpack)

230. Par suremballage, on entend un contenant utilisé par un seul expéditeur pour enfermer un ou plusieurs colis et pour former une seule unité afin de faciliter la manutention et l'arrimage pendant le transport.

Colis (Package)

- 231. Par colis, on entend le produit complet de l'opération d'empaquetage, comprenant l'emballage et son contenu, tel qu'il est préparé pour le transport. Les types de colis visés par le présent Règlement, qui sont soumis aux limites d'activité et aux restrictions concernant les matières indiquées au chapitre IV et qui satisfont aux prescriptions correspondantes, sont les suivants :
- a) Colis excepté;
- b) Colis industriel du type 1 (type IP-1);
- c) Colis industriel du type 2 (type IP-2);
- d) Colis industriel du type 3 (type IP-3);
- e) Colis du type A;
- f) Colis du type B(U);
- g) Colis du type B(M);
- h) Colis du type C.

Les colis contenant des matières fissiles ou de l'hexafluorure d'uranium sont soumis à des prescriptions supplémentaires.

DÉFINITIONS

Emballage (Packaging)

232. Par *emballage*, on entend un ou plusieurs récipients et tous autres composants ou matériaux nécessaires pour que les récipients assurent le confinement et les autres fonctions de sûreté.

Intensité de rayonnement (Radiation level)

233. Par intensité de rayonnement, on entend le débit de dose correspondant exprimé en millisieverts par heure ou en microsieverts par heure.

Programme de protection radiologique (Radiation protection programme)

234. Par programme de protection radiologique, on entend des dispositions systématiques dont le but est de faire en sorte que les mesures de protection radiologique soient dûment prises en considération.

Contenu radioactif (Radioactive contents)

235. Par contenu radioactif, on entend les matières radioactives ainsi que tout solide, liquide ou gaz contaminé ou activé se trouvant à l'intérieur de l'emballage.

Matière radioactive (Radioactive material)

236. Par *matière radioactive*, on entend toute matière contenant des radionucléides pour laquelle à la fois l'activité massique et l'activité totale dans l'*envoi* dépassent les valeurs indiquées aux paragraphes 402 à 407.

Expédition (Shipment)

237. Par expédition, on entend le mouvement d'un envoi du lieu d'origine à celui de destination.

Arrangement spécial (Special arrangement)

238. Par arrangement spécial, on entend les dispositions, approuvées par l'autorité compétente, en vertu desquelles les envois qui ne satisfont pas à toutes les prescriptions applicables du présent Règlement peuvent être transportés.

Matière radioactive sous forme spéciale (Special form radioactive material)

239. Par matière radioactive sous forme spéciale, on entend soit une matière radioactive solide non dispersable, soit une capsule scellée contenant une matière radioactive.

Activité spécifique (Specific activity)

240. Par activité spécifique d'un radionucléide, on entend l'activité par unité de masse de ce radionucléide. Par activité spécifique d'une matière, on entend l'activité par unité de masse de la matière dans laquelle les radionucléides sont pour l'essentiel répartis uniformément.

Objet contaminé superficiellement (Surface contaminated object)

241. Par objet contaminé superficiellement (SCO), on entend un objet solide qui n'est pas lui-même radioactif, mais sur les surfaces duquel est répartie une matière radioactive.

Citerne (Tank)

242. Par citerne, on entend une citerne mobile (y compris un conteneur citerne), un véhicule citerne routier, un wagon-citerne ou un récipient pour solides, liquides ou gaz ayant une capacité d'au moins 450 L lorsqu'il sert pour le transport de gaz.

Sur le territoire (Through or into)

243. Par sur le territoire, on entend le territoire des pays à travers ou dans lesquels un envoi est transporté, à l'exclusion expresse de leurs espaces aériens dans lesquels un envoi peut être transporté, à condition qu'aucune escale ne soit prévue dans ces pays.

Indice de transport (Transport index)

244. Par indice de transport (TI) d'un colis, d'un suremballage ou d'un conteneur, ou d'une matière LSA-I ou d'un SCO-I non emballé, on entend un nombre qui sert à limiter l'exposition aux rayonnements.

DÉFINITIONS

Thorium non irradié (Unirradiated thorium)

245. Par thorium non irradié, on entend le thorium ne contenant pas plus de 10^{-7} g d'uranium 233 par gramme de thorium 232.

Uranium non irradié (Unirradiated uranium)

246. Par *uranium non irradié*, on entend l'uranium ne contenant pas plus de 2×10^3 Bq de plutonium par gramme d'uranium 235, pas plus de 9×10^6 Bq de produits de fission par gramme d'uranium 235 et pas plus de 5×10^{-3} g d'uranium 236 par gramme d'uranium 235.

Uranium naturel, appauvri, enrichi (Uranium - natural, depleted, enriched)

247. Par uranium naturel, on entend l'uranium (qui peut être isolé chimiquement) dans lequel les isotopes se trouvent dans la même proportion qu'à l'état naturel (environ 99,28 % en masse d'uranium 238 et 0,72 % en masse d'uranium 235). Par uranium appauvri, on entend l'uranium contenant un pourcentage en masse d'uranium 235 inférieur à celui de l'uranium naturel. Par uranium enrichi, on entend l'uranium contenant un pourcentage en masse d'uranium 235 supérieur à 0,72 %. Dans tous les cas, un très faible pourcentage en masse d'uranium 234 est présent.

Véhicule (Vehicle)

248. Par véhicule, on entend un véhicule routier (y compris un véhicule articulé, tel qu'un ensemble tracteur/semi-remorque) ou un wagon de chemin de fer. Une remorque est considérée comme un véhicule distinct.

Bateau (Vessel)

249. Par *bateau*, on entend un bateau de navigation maritime (navire) ou un bateau de navigation intérieure, utilisé pour le transport de marchandises.

APPENDICE

PARTIE II

CHAPITRE IV

LIMITES D'ACTIVITÉ ET CLASSIFICATION²

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

401. Les *matières radioactives* doivent être affectées à l'un des numéros ONU spécifiés au tableau 1, conformément aux paragraphes 408 à 434.

VALEURS DE BASE POUR LES RADIONUCLÉIDES

- 402. Les valeurs de base suivantes pour les différents radionucléides sont données au tableau 2 :
- a) A_1 et A_2 en TBq;
- b) Limites d'activité massique pour les matières exemptées en Bq/g;
- c) Limites d'activité pour les envois exemptés en Bq.

DÉTERMINATION DES VALEURS DE BASE POUR LES RADIONUCLÉIDES

403. Pour les radionucléides :

- a) Qui ne figurent pas dans la liste du tableau 2, la détermination des valeurs de base pour les radionucléides visées au paragraphe 402 requiert une *approbation multilatérale*. Pour ces radionucléides, l'activité massique pour les matières exemptées et les limites d'activité pour les *envois* exemptés doivent être calculées conformément aux principes établis dans les NFI [2]. Il est admissible d'employer une valeur de A_2 calculée en utilisant un coefficient de dose pour le type d'absorption pulmonaire approprié, comme l'a recommandé la Commission internationale de protection radiologique, si les formes chimiques de chaque radionucléide tant dans les conditions normales que dans les conditions accidentelles de transport sont prises en considération. On peut aussi employer les valeurs figurant au tableau 3 pour les radionucléides sans obtenir l'approbation de l'*autorité compétente*.
- b) Qui se trouvent dans des appareils ou objets dans lesquels les matières radioactives sont enfermées dans un composant ou constituent un composant de cet appareil ou autre objet manufacturé et qui satisfont aux prescriptions de l'alinéa 423 c), d'autres valeurs de base pour les radionucléides que celles figurant au tableau 2 pour la limite d'activité d'un envoi exempté sont permises et requièrent une approbation multilatérale. Ces autres limites d'activité pour un envoi exempté doivent être calculées conformément aux principes établis dans les NFI [2].

⁽²⁾ Les références aux paragraphes 408-434 dans la Partie II de cet Appendice renvoient aux paragraphes 408-434 du Chapitre IV du règlement de transport des matières radioactives, édition 2012, de l'Agence internationale de l'énergie nucléaire.

TABLEAU 1. EXTRAITS DE LA LISTE DES NUMÉROS ONU, DÉSIGNATIONS OFFICIELLES DE TRANSPORT ET DESCRIPTIONS

N° ONU	DÉSIGNATION OFFICIELLE DE TRANSPORT et description*
Colis excepté	
2908	MATIÈRES RADIOACTIVES, EMBALLAGES VIDES COMME COLIS EXCEPTÉS
2909	MATIÈRES RADIOACTIVES, OBJETS MANUFACTURÉS EN URANIUM NATUREL ou EN URANIUM APPAUVRI ou EN THORIUM NATUREL, COMME COLIS EXCEPTÉS
2910	MATIÈRES RADIOACTIVES, QUANTITÉS LIMITÉES EN COLIS EXCEPTÉS
2911	MATIÈRES RADIOACTIVES, APPAREILS ou OBJETS EN COLIS EXCEPTÉS
3507	HEXAFLUORURE D'URANIUM, MATIÈRES RADIOACTIVES, moins de 0,1 kg par colis, EN COLIS EXCEPTÉ, non fissiles ou fissiles exceptées ^b
Matières de faible acti	vité spécifique
2912	MATIÈRES RADIOACTIVES DE FAIBLE ACTIVITÉ SPÉCIFIQUE (LSA-I), non fissiles ou fissiles exceptées ^b
3321	MATIÈRES RADIOACTIVES DE FAIBLE ACTIVITÉ SPÉCIFIQUE (LSA-II), non fissiles ou fissiles exceptées ^b
3322	MATIÈRES RADIOACTIVES DE FAIBLE ACTIVITÉ SPÉCIFIQUE (LSA-III), non fissiles ou fissiles exceptées ^b
3324	MATIÈRES RADIOACTIVES DE FAIBLE ACTIVITÉ SPÉCIFIQUE (LSA-II), FISSILES
3325	MATIÈRES RADIOACTIVES DE FAIBLE ACTIVITÉ SPÉCIFIQUE (LSA-III), FISSILES
Objets contaminés sup	perficiellement
2913	MATIÈRES RADIOACTIVES, OBJETS CONTAMINÉS SUPERFICIELLEMENT (SCO-I ou SCO-II), non fissiles ou fissiles exceptées ^b
3326	MATIÈRES RADIOACTIVES, OBJETS CONTAMINÉS SUPERFICIELLEMENT (SCO-I ou SCO-II), FISSILES

TABLEAU 1. EXTRAITS DE LA LISTE DES NUMÉROS ONU, DÉSIGNATIONS OFFICIELLES DE TRANSPORT ET DESCRIPTIONS (suite)

NIO CONT.	DÉCICALATION OFFICIENTE DE TRANSPORT
N° ONU	DÉSIGNATION OFFICIELLE DE TRANSPORT et description*
Colis du type A	
2915	MATIÈRES RADIOACTIVES EN COLIS DU TYPE A, qui ne sont pas sous forme spéciale, non fissiles ou fissiles exceptéesb
3327	MATIÈRES RADIOACTIVES EN COLIS DU TYPE A, FISSILES qui ne sont pas sous forme spéciale
3332	MATIÈRES RADIOACTIVES EN COLIS DU TYPE A, SOUS FORME SPÉCIALE, non fissiles ou fissiles exceptées ^b
3333	MATIÈRES RADIOACTIVES EN COLIS DU TYPE A, SOUS FORME SPÉCIALE, FISSILES
Colis du type B(U)	
2916	MATIÈRES RADIOACTIVES EN COLIS DU TYPE B(U), non fissiles ou fissiles exceptées ^b
3328	MATIÈRES RADIOACTIVES EN COLIS DU TYPE B(U), FISSILES
Colis du type B(M)	
2917	MATIÈRES RADIOACTIVES EN COLIS DU TYPE B(M), non fissiles ou fissiles exceptées ^b
3329	MATIÈRES RADIOACTIVES EN COLIS DU TYPE B(M), FISSILES
Colis du type C	
3323	MATIÈRES RADIOACTIVES EN COLIS DU TYPE C, non fissiles ou fissiles exceptées ^b
3330	MATIÈRES RADIOACTIVES EN COLIS DU TYPE C, FISSILES
Arrangement spécial	
2919	MATIÈRES RADIOACTIVES TRANSPORTÉES SOUS ARRANGEMENT SPÉCIAL, non fissiles ou fissiles exceptées ^b
3331	MATIÈRES RADIOACTIVES TRANSPORTÉES SOUS ARRANGEMENT SPÉCIAL, FISSILES

TABLEAU 1. EXTRAITS DE LA LISTE DES NUMÉROS ONU, DÉSIGNATIONS OFFICIELLES DE TRANSPORT ET DESCRIPTIONS (suite)

N° ONU	DÉSIGNATION OFFICIELLE DE TRANSPORT et description ^a				
Hexafluorure d'uranium					
2977	MATIÈRES D'URANIUM, F	RADIOACTIVES, ISSILES	HEXAFLUORURE		
2978	MATIÈRES D'URANIUM, no	RADIOACTIVES, on fissiles ou fissiles exce	HEXAFLUORURE eptées ^b		

^a La « DÉSIGNATION OFFICIELLE DE TRANSPORT » apparaît dans la colonne « DÉSIGNATION OFFICIELLE DE TRANSPORT et description » en MAJUSCULES. Dans le cas des numéros ONU 2909, 2911, 2913 et 3326, pour lesquels sont données plusieurs désignations officielles de transport séparées par le mot « ou », seule la désignation applicable doit être utilisée.

404. Dans le calcul de A_1 et A_2 pour un radionucléide ne figurant pas au tableau 2, une seule chaîne de désintégration radioactive où les radionucléides se trouvent dans les mêmes proportions qu'à l'état naturel et où aucun descendant n'a une période supérieure à dix jours ou supérieure à celle du précurseur doit être considérée comme un radionucléide pur ; l'activité à prendre en considération et la valeur de A_1 ou de A_2 à appliquer est alors celle qui correspond au précurseur de cette chaîne. Dans le cas de chaînes de désintégration radioactive où un ou plusieurs descendants ont une période qui est soit supérieure à dix jours, soit supérieure à celle du précurseur, le précurseur et ce ou ces descendants doivent être considérés comme un mélange de nucléides.

405. Dans le cas d'un mélange de radionucléides, les valeurs de base pour les radionucléides visées au paragraphe 402 peuvent être déterminées comme suit :

$$X_{\rm m} = \frac{1}{\sum_{i} \frac{f(i)}{X(i)}}$$

οù

- f(i) est la fraction d'activité ou la fraction d'activité massique du radionucléide i dans le mélange.
- X(i) est la valeur appropriée de A₁ ou de A₂, ou la limite d'activité massique pour les matières exemptées ou la limite d'activité pour un envoi exempté, selon qu'il convient, dans le cas du radionucléide i.
- $X_{\rm m}$ est la valeur calculée de A_1 ou de A_2 , ou la limite d'activité massique pour les matières exemptées ou la limite d'activité pour un *envoi* exempté dans le cas d'un mélange.

b L'expression « fissiles exceptées » se rapporte uniquement aux matières exceptées en vertu du paragraphe 417.

CHAPITRE IV

TABLEAU 2. VALEURS DE BASE POUR LES RADIONUCLÉIDES

Radionucléide (numéro atomique)	Aı	A_2	Limite d'activité massique pour les matières exemptées	Limite d'activité pour un envoi exempté
	(TBq)	(TBq)	(Bq/g)	(Bq)
Actinium (89)				
Ac-225 *	8×10^{-1}	6×10^{-3}	1×10^1	1×10^4
Ac-227 *	9×10^{-1}	9×10^{-5}	1×10^{-1}	1×10^3
Ac-228	6×10^{-1}	5×10^{-1}	1×10^1	1×10^6
Argent (47)				
Ag-105	$2 \times 10^{\circ}$	2×10^{0}	1×10^2	1×10^6
Ag-108m *	7×10^{-1}	7×10^{-1}	$1 \times 10^{1 \text{ b}}$	$1\times10^{6~b}$
Ag-110m *	4×10^{-1}	4×10^{-1}	1×10^{1}	1×10^6
Ag-111	$2 \times 10^{\circ}$	6×10^{-1}	1×10^{3}	1×10^6
Aluminium (13)				
Al-26	1×10^{-1}	1×10^{-1}	1×10^{1}	1×10^5
Américium (95)				
Am-241	1×10^1	1×10^{-3}	1×10^{0}	1×10^4
Am-242m *	1×10^1	1×10^{-3}	$1 \times 10^{0 \text{ b}}$	$1\times10^{4~\rm b}$
Am-243 *	5×10^{0}	1×10^{-3}	$1 \times 10^{0 \text{ b}}$	$1\times10^{3~b}$
Argon (18)				
Ar-37	4×10^1	4×10^1	1×10^{6}	1×10^8
Ar-39	4×10^1	2×10^1	1×10^{7}	1×10^4
Ar-41	3×10^{-1}	3×10^{-1}	1×10^2	1×10^9
Arsenic (33)				
As-72	3×10^{-1}	3×10^{-1}	1×10^{1}	1×10^5
As-73	4×10^{1}	4×10^1	1×10^{3}	1×10^7
As-74	$1 \times 10^{\circ}$	9×10^{-1}	1×10^{1}	1×10^6
As-76	3×10^{-1}	3×10^{-1}	1×10^2	1×10^5
As-77	2×10^1	7×10^{-1}	1×10^3	1×10^6
Astate (85)				
At-211*	2 × 10 ¹	5 × 10 ⁻¹	1 × 10 ³	1 × 10 ⁷

TABLEAU 2. VALEURS DE BASE POUR LES RADIONUCLÉIDES (suite)

Radionucléide (numéro atomique)	\mathbf{A}_1	\mathbf{A}_2	Limite d'activité massique pour les matières exemptées	Limite d'activité pour un envoi exempté
	(TBq)	(TBq)	(Bq/g)	(Bq)
Or (79)				
Au-193	7×10^{0}	2×10^{0}	1×10^2	1×10^7
Au-194	1×10^{0}	$1 \times 10^{\circ}$	1×10^{1}	1×10^6
Au-195	1×10^1	6×10^{0}	1×10^2	1×10^7
Au-198	1×10^{0}	6×10^{-1}	1×10^2	1×10^6
Au-199	1×10^{1}	6×10^{-1}	1×10^2	1×10^6
Baryum (56)				
Ba-131 *	2×10^{0}	2×10^{0}	1×10^2	1×10^6
Ba-133	3×10^{0}	3×10^{0}	1×10^2	1×10^6
Ba-133m	2×10^{1}	6×10^{-1}	1×10^2	1×10^6
Ba-140 *	5×10^{-1}	3×10^{-1}	$1 \times 10^{1 \text{ b}}$	$1\times10^{5\;b}$
Béryllium (4)				
Be-7	2×10^{1}	2×10^1	1×10^3	1×10^7
Be-10	4×10^{1}	6×10^{-1}	1×10^4	1×10^6
Bismuth (83)				
Bi-205	7×10^{-1}	7×10^{-1}	1×10^1	1×10^6
Bi-206	3×10^{-1}	3×10^{-1}	1×10^{1}	1×10^5
Bi-207	7×10^{-1}	7×10^{-1}	1×10^{1}	1×10^6
Bi-210	1×10^{0}	6×10^{-1}	1×10^3	1×10^6
Bi-210m *	6×10^{-1}	2×10^{-2}	1×10^{1}	1×10^5
Bi-212 *	7×10^{-1}	6×10^{-1}	$1 \times 10^{1 \mathrm{b}}$	$1 \times 10^{5 \text{ b}}$
Berkélium (97)				
Bk-247	8×10^{0}	8×10^{-4}	1×10^{0}	1×10^4
Bk-249 *	4×10^{1}	3×10^{-1}	1×10^3	1×10^6
Brome (35)				
Br-76	4×10^{-1}	4×10^{-1}	1×10^{1}	1×10^5
Br-77	3×10^{0}	3×10^{0}	1×10^2	1×10^6
Br-82	4×10^{-1}	4×10^{-1}	1×10^1	1×10^6

TABLEAU 2. VALEURS DE BASE POUR LES RADIONUCLÉIDES (suite)

Radionucléide (numéro atomique)	\mathbf{A}_{1}	A_2	Limite d'activité massique pour les matières exemptées	Limite d'activité pour un envoi exempté
	(TBq)	(TBq)	(Bq/g)	(Bq)
Carbone (6)				
C-11	$1 \times 10^{\circ}$	6×10^{-1}	1×10^{1}	1×10^6
C-14	4×10^{1}	3×10^{0}	1×10^4	1×10^7
Calcium (20)				
Ca-41	Illimitée	Illimitée	1×10^5	1×10^7
Ca-45	4×10^{1}	$1 \times 10^{\circ}$	1×10^4	1×10^7
Ca-47 *	3×10^{0}	3×10^{-1}	1×10^1	1×10^6
Cadmium (48)				
Cd-109	3×10^{1}	2×10^{0}	1×10^4	1×10^6
Cd-113m	4×10^1	5×10^{-1}	1×10^3	1×10^6
Cd-115*	3×10^{0}	4×10^{-1}	1×10^2	1×10^6
Cd-115m	5×10^{-1}	5×10^{-1}	1×10^3	1×10^6
Cérium (58)				
Ce-139	7×10^{0}	2×10^{0}	1×10^2	1×10^6
Ce-141	2×10^{1}	6×10^{-1}	1×10^2	1×10^7
Ce-143	9×10^{-1}	6×10^{-1}	1×10^2	1×10^6
Ce-144 *	2×10^{-1}	2×10^{-1}	$1 \times 10^{2 \text{ b}}$	$1\times10^{5\;b}$
Californium (98)				
Cf-248	4×10^{1}	6×10^{-3}	1×10^1	1×10^4
Cf-249	3×10^{0}	8×10^{-4}	1×10^{0}	1×10^3
Cf-250	2×10^{1}	2×10^{-3}	1×10^1	1×10^4
Cf-251	7×10^{0}	7×10^{-4}	1×10^{0}	1×10^3
Cf-252	1×10^{-1}	3×10^{-3}	1×10^1	1×10^4
Cf-253 *	4×10^{1}	4×10^{-2}	1×10^2	1×10^5
Cf-254	1×10^{-3}	1×10^{-3}	1×10^{0}	1×10^3
Chlore (17)				
C1-36	1×10^1	6×10^{-1}	1×10^4	1×10^6
C1-38	2×10^{-1}	2×10^{-1}	1×10^{1}	1×10^5

TABLEAU 2. VALEURS DE BASE POUR LES RADIONUCLÉIDES (suite)

Radionucléide (numéro atomique)	\mathbf{A}_1	\mathbf{A}_2	Limite d'activité massique pour les matières exemptées	Limite d'activité pour un envoi exempté
	(TBq)	(TBq)	(Bq/g)	(Bq)
Curium (96)				
Cm-240	4×10^{1}	2×10^{-2}	1×10^2	1×10^5
Cm-241	2×10^{0}	1×10^{0}	1×10^2	1×10^6
Cm-242	4×10^{1}	1×10^{-2}	1×10^2	1×10^5
Cm-243	9×10^{0}	1×10^{-3}	1×10^{0}	1×10^4
Cm-244	2×10^{1}	2×10^{-3}	1×10^{1}	1×10^4
Cm-245	$9 \times 10^{\circ}$	9×10^{-4}	1×10^{0}	1×10^3
Cm-246	9×10^{0}	9×10^{-4}	1×10^{0}	1×10^3
Cm-247 *	3×10^{0}	1×10^{-3}	1×10^{0}	1×10^4
Cm-248	2×10^{-2}	3×10^{-4}	1×10^{0}	1×10^3
Cobalt (27)				
Co-55	5×10^{-1}	5×10^{-1}	1×10^{1}	1×10^6
Co-56	3×10^{-1}	3×10^{-1}	1×10^1	1×10^5
Co-57	1×10^{1}	1×10^1	1×10^2	1×10^6
Co-58	1×10^{0}	1×10^{0}	1×10^{1}	1×10^6
Co-58m	4×10^{1}	4×10^1	1×10^4	1×10^7
Co-60	4×10^{-1}	4×10^{-1}	1×10^{1}	1×10^5
Chrome (24)				
Cr-51	3×10^{1}	3×10^1	1×10^{3}	1×10^7
Césium (55)				
Cs-129	4×10^{0}	4×10^{0}	1×10^2	1×10^5
Cs-131	3 × 10 ¹	3×10^{1}	1×10^{3}	1×10^6
Cs-132	1×10^{0}	1×10^{0}	1×10^{1}	1×10^5
Cs-134	7×10^{-1}	7×10^{-1}	1×10^{1}	1×10^4
Cs-134m	4×10^1	6×10^{-1}	1×10^3	1×10^5
Cs-135	4×10^{1}	1×10^{0}	1×10^4	1×10^7
Cs-136	5×10^{-1}	5×10^{-1}	1×10^1	1×10^5
Cs-137 *	2 × 10 ⁰	6 × 10 ⁻¹	1 × 10 ^{1 b}	1 × 10 ^{4 b}

CHAPITRE IV

TABLEAU 2. VALEURS DE BASE POUR LES RADIONUCLÉIDES (suite)

Radionucléide (numéro atomique)	\mathbf{A}_1	\mathbf{A}_2	Limite d'activité massique pour les matières exemptées	Limite d'activité pour un envoi exempté
	(TBq)	(TBq)	(Bq/g)	(Bq)
Cuivre (29)				
Cu-64	6×10^{0}	1×10^{0}	1×10^2	1×10^6
Cu-67	1×10^{1}	7×10^{-1}	1×10^2	1×10^6
Dysprosium (66)				
Dy-159	2×10^{1}	2×10^1	1×10^{3}	1×10^7
Dy-165	9×10^{-1}	6×10^{-1}	1×10^{3}	1×10^6
Dy-166 *	9×10^{-1}	3×10^{-1}	1×10^{3}	1×10^6
Erbium (68)				
Er-169	4×10^{1}	$1 \times 10^{\circ}$	1×10^4	1×10^7
Er-171	8×10^{-1}	5 × 10 ⁻¹	1×10^2	1×10^6
Europium (63)				
Eu-147	2×10^{0}	2×10^{0}	1×10^2	1×10^6
Eu-148	5×10^{-1}	5 × 10 ⁻¹	1×10^1	1×10^6
Eu-149	2×10^{1}	2×10^1	1×10^2	1×10^7
Eu-150 (à courte période)	2×10^{0}	7×10^{-1}	1×10^3	1×10^6
Eu-150 (à longue période)	7×10^{-1}	7×10^{-1}	1×10^1	1×10^6
Eu-152	1×10^{0}	1×10^{0}	1×10^1	1×10^6
Eu-152m	8×10^{-1}	8×10^{-1}	1×10^2	1×10^6
Eu-154	9×10^{-1}	6×10^{-1}	1×10^1	1×10^6
Eu-155	2×10^{1}	3×10^{0}	1×10^2	1×10^7
Eu-156	7×10^{-1}	7×10^{-1}	1×10^1	1×10^6
Fluor (9)				
F-18	1×10^{0}	6×10^{-1}	1×10^1	1×10^6
Fer (26)				
Fe-52 *	3×10^{-1}	3×10^{-1}	1×10^1	1×10^6
Fe-55	4×10^{1}	4×10^{1}	1×10^4	1×10^6
Fe-59	9×10^{-1}	9×10^{-1}	1×10^1	1×10^6
Fe-60 *	4×10^1	2×10^{-1}	1×10^2	1×10^5

TABLEAU 2. VALEURS DE BASE POUR LES RADIONUCLÉIDES (suite)

Radionucléide (numéro atomique)	A_1	A_2	Limite d'activité massique pour les matières exemptées	Limite d'activité pour un envoi exempté
	(TBq)	(TBq)	(Bq/g)	(Bq)
Gallium (31)				
Ga-67	7×10^{0}	3×10^{0}	1×10^2	1×10^6
Ga-68	5×10^{-1}	5×10^{-1}	1×10^1	1×10^5
Ga-72	4×10^{-1}	4×10^{-1}	1×10^1	1×10^5
Gadolinium (64)				
Gd-146 *	5×10^{-1}	5×10^{-1}	1×10^1	1×10^6
Gd-148	2×10^{1}	2×10^{-3}	1×10^1	1×10^4
Gd-153	1×10^1	$9 \times 10^{\circ}$	1×10^2	1×10^7
Gd-159	3×10^{0}	6×10^{-1}	1×10^3	1×10^6
Germanium (32)				
Ge-68 *	5×10^{-1}	5×10^{-1}	1×10^{1}	1×10^5
Ge-71	4×10^{1}	4×10^1	1×10^4	1×10^8
Ge-77	3×10^{-1}	3×10^{-1}	1×10^1	1×10^5
Hafnium (72)				
Hf-172 *	6×10^{-1}	6×10^{-1}	1×10^1	1×10^6
Hf-175	3×10^{0}	3×10^{0}	1×10^2	1×10^6
Hf-181	2×10^{0}	5×10^{-1}	1×10^{1}	1×10^6
Hf-182	Illimitée	Illimitée	1×10^2	1×10^6
Mercure (80)				
Hg-194 *	1×10^{0}	1×10^{0}	1×10^1	1×10^6
Hg-195m *	3×10^{0}	7×10^{-1}	1×10^2	1×10^6
Hg-197	2×10^{1}	1×10^1	1×10^{2}	1×10^{7}
Hg-197m	1×10^{1}	4×10^{-1}	1×10^2	1×10^6
Hg-203	5 × 10°	1×10^{0}	1×10^2	1×10^5
Holmium (67)				
Ho-166	4×10^{-1}	4×10^{-1}	1×10^{3}	1×10^5
Ho-166m	6 × 10 ⁻¹	5 × 10 ⁻¹	1 × 10 ¹ Unit les notes notes	1 × 10 ⁶

TABLEAU 2. VALEURS DE BASE POUR LES RADIONUCLÉIDES (suite)

Radionucléide (numéro atomique)	\mathbf{A}_1	A_2	Limite d'activité massique pour les matières exemptées	Limite d'activité pour un envoi exempté
	(TBq)	(TBq)	(Bq/g)	(Bq)
Iode (53)				
I-123	$6 \times 10^{\circ}$	3×10^{0}	1×10^2	1×10^7
I-124	$1 \times 10^{\circ}$	1×10^{0}	1×10^1	1×10^6
I-125	2×10^{1}	3×10^{0}	1×10^3	1×10^6
I-126	2×10^{0}	1×10^{0}	1×10^2	1×10^6
I-129	Illimitée	Illimitée	1×10^2	1×10^5
I-131	$3 \times 10^{\circ}$	7×10^{-1}	1×10^2	1×10^6
I-132	4×10^{-1}	4×10^{-1}	1×10^1	1×10^5
I-133	7×10^{-1}	6×10^{-1}	1×10^1	1×10^6
I-134	3×10^{-1}	3×10^{-1}	1×10^1	1×10^5
I-135 *	6×10^{-1}	6×10^{-1}	1×10^1	1×10^6
Indium (49)				
In-111	$3 \times 10^{\circ}$	3×10^{0}	1×10^2	1×10^6
In-113m	$4 \times 10^{\circ}$	2×10^{0}	1×10^2	1×10^6
In-114m *	1×10^1	5×10^{-1}	1×10^2	1×10^6
In-115m	$7 \times 10^{\circ}$	1×10^{0}	1×10^2	1×10^6
Iridium (77)				
Ir-189 *	1×10^1	1×10^1	1×10^2	1×10^7
Ir-190	7×10^{-1}	7×10^{-1}	1×10^1	1×10^6
Ir-192	1×10^{0} °	6×10^{-1}	1×10^1	1×10^4
Ir-194	3×10^{-1}	3×10^{-1}	1×10^2	1×10^5
Potassium (19)				
K-40	9×10^{-1}	9×10^{-1}	1×10^2	1×10^6
K-42	2×10^{-1}	2×10^{-1}	1×10^2	1×10^6
K-43	7×10^{-1}	6×10^{-1}	1×10^1	1×10^6
Krypton (36)				
Kr-79	$4 \times 10^{\circ}$	$2 \times 10^{\circ}$	1×10^3	1×10^5
Kr-81	4 × 10 ¹	4×10^1	1 × 10 ⁴	1 × 10 ⁷
K-40 K-42 K-43 Krypton (36) Kr-79	2×10^{-1} 7×10^{-1} 4×10^{0}	2×10^{-1} 6×10^{-1} 2×10^{0}	1×10^2 1×10^1 1×10^3	1×10^6 1×10^6 1×10^5

TABLEAU 2. VALEURS DE BASE POUR LES RADIONUCLÉIDES (suite)

Radionucléide (numéro atomique)	A_1	\mathbf{A}_2	Limite d'activité massique pour les matières exemptées	Limite d'activité pour un envoi exempté
	(TBq)	(TBq)	(Bq/g)	(Bq)
Kr-85	1×10^1	1×10^1	1 × 10 ⁵	1×10^4
Kr-85m	$8 \times 10^{\circ}$	3×10^{0}	1×10^{3}	1×10^{10}
Kr-87	2×10^{-1}	2×10^{-1}	1×10^2	1×10^9
Lanthane (57)				
La-137	3×10^{1}	$6 \times 10^{\circ}$	1×10^3	1×10^7
La-140	4×10^{-1}	4×10^{-1}	1×10^{1}	1×10^5
Lutétium (71)				
Lu-172	6×10^{-1}	6×10^{-1}	1×10^{1}	1×10^6
Lu-173	8×10^{0}	8×10^{0}	1×10^2	1×10^7
Lu-174	9×10^{0}	9×10^{0}	1×10^2	1×10^7
Lu-174m	2×10^{1}	1×10^1	1×10^2	1×10^7
Lu-177	3×10^{1}	7×10^{-1}	1×10^3	1×10^7
Magnésium (12)				
Mg-28 *	3×10^{-1}	3×10^{-1}	1×10^{1}	1×10^5
Manganèse (25)				
Mn-52	3×10^{-1}	3×10^{-1}	1×10^{1}	1×10^5
Mn-53	Illimitée	Illimitée	1×10^4	1×10^9
Mn-54	1×10^{0}	$1 \times 10^{\circ}$	1×10^{1}	1×10^6
Mn-56	3×10^{-1}	3×10^{-1}	1×10^{1}	1×10^5
Molybdène (42)				
Mo-93	4×10^{1}	2×10^1	1×10^3	1×10^8
Mo-99 *	1×10^{0}	6×10^{-1}	1×10^2	1×10^{6}
Azote (7)				
N-13	9×10^{-1}	6×10^{-1}	1×10^2	1×10^9
Sodium (11)				
Na-22	5×10^{-1}	5×10^{-1}	1×10^1	1×10^6
Na-24			1 × 10 ¹	

CHAPITRE IV

TABLEAU 2. VALEURS DE BASE POUR LES RADIONUCLÉIDES (suite)

Radionucléide (numéro atomique)	A_{i}	A_2	Limite d'activité massique pour les matières exemptées	Limite d'activité pour un envoi exempté
	(TBq)	(TBq)	(Bq/g)	(Bq)
Niobium (41)				
Nb-93m	4×10^{1}	3×10^1	1×10^4	1×10^7
Nb-94	7×10^{-1}	7×10^{-1}	1×10^{1}	1×10^6
Nb-95	$1 \times 10^{\circ}$	1×10^{0}	1×10^1	1×10^6
Nb-97	9×10^{-1}	6×10^{-1}	1×10^1	1×10^6
Néodyme (60)				
Nd-147	$6 \times 10^{\circ}$	6×10^{-1}	1×10^2	1×10^6
Nd-149	6×10^{-1}	5×10^{-1}	1×10^2	1×10^6
Nickel (28)				
Ni-59	Illimitée	Illimitée	1×10^4	1×10^8
Ni-63	4×10^{1}	3×10^1	1×10^5	1×10^8
Ni-65	4×10^{-1}	4×10^{-1}	1×10^{1}	1×10^6
Neptunium (93)				
Np-235	4×10^1	4×10^{1}	1×10^3	1×10^7
Np-236 (à courte période)	2×10^1	2×10^{0}	1×10^3	1×10^7
Np-236 (à longue période)	9×10^{0}	2×10^{-2}	1×10^2	1×10^5
Np-237	2×10^1	2×10^{-3}	$1 \times 10^{0 \text{ b}}$	$1\times10^{3\ b}$
Np-239	7×10^{0}	4×10^{-1}	1×10^2	1×10^7
Osmium (76)				
Os-185	$1 \times 10^{\circ}$	1×10^{0}	1×10^1	1×10^6
Os-191	1×10^1	2×10^{0}	1×10^2	1×10^7
Os-191m	4×10^{1}	3×10^1	1×10^{3}	1×10^7
Os-193	2×10^{0}	6×10^{-1}	1×10^2	1×10^6
Os-194 *	3×10^{-1}	3×10^{-1}	1×10^2	1×10^5
Phosphore (15)				
P-32	5×10^{-1}	5×10^{-1}	1×10^3	1×10^{5}
P-33			1 × 10 ⁵	

TABLEAU 2. VALEURS DE BASE POUR LES RADIONUCLÉIDES (suite)

Radionucléide (numéro atomique)	\mathbf{A}_{i}	A_2	Limite d'activité massique pour les matières exemptées	Limite d'activité pour un envoi exempté
	(TBq)	(TBq)	(Bq/g)	(Bq)
Protactinium (91)				
Pa-230 *	2×10^{0}	7×10^{-2}	1×10^1	1×10^6
Pa-231	4×10^{0}	4×10^{-4}	1×10^{0}	1×10^3
Pa-233	5 × 10°	7×10^{-1}	1×10^2	1×10^7
Plomb (82)				
Pb-201	1×10^{0}	1×10^{0}	1×10^1	1×10^6
Pb-202	4×10^{1}	2×10^1	1×10^3	1×10^6
Pb-203	4×10^{0}	3×10^{0}	1×10^2	1×10^6
Pb-205	Illimitée	Illimitée	1×10^4	1×10^7
Pb-210 *	1×10^{0}	5×10^{-2}	$1 \times 10^{1 \text{ b}}$	$1 \times 10^{4 \text{ b}}$
Pb-212 *	7×10^{-1}	2×10^{-1}	$1 \times 10^{1 \text{ b}}$	$1\times10^{5\ b}$
Palladium (46)				
Pd-103 *	4×10^{1}	4×10^1	1×10^3	1×10^8
Pd-107	Illimitée	Illimitée	1×10^5	1×10^8
Pd-109	2×10^{0}	5 × 10 ⁻¹	1×10^3	1×10^6
Prométhéum (61)				
Pm-143	3×10^{0}	3×10^{0}	1×10^2	1×10^6
Pm-144	7×10^{-1}	7×10^{-1}	1×10^1	1×10^6
Pm-145	3×10^{1}	1×10^1	1×10^3	1×10^7
Pm-147	4×10^1	2×10^{0}	1×10^4	1×10^7
Pm-148m *	8×10^{-1}	7×10^{-1}	1×10^1	1×10^6
Pm-149	2×10^{0}	6×10^{-1}	1×10^{3}	1×10^6
Pm-151	2×10^{0}	6×10^{-1}	1×10^2	1×10^6
Polonium (84)				
Po-210	4×10^{1}	2×10^{-2}	1×10^1	1×10^4
Praséodyme (59)				
Pr-142	4×10^{-1}	4×10^{-1}	1×10^2	1×10^5
Pr-143	3×10^{0}	6×10^{-1}	1×10^4	1×10^6
			Water Land of the control	

TABLEAU 2. VALEURS DE BASE POUR LES RADIONUCLÉIDES (suite)

Radionucléide (numéro atomique)	\mathbf{A}_1	A_2	Limite d'activité massique pour les matières exemptées	Limite d'activité pour un envoi exempté
	(TBq)	(TBq)	(Bq/g)	(Bq)
Platine (78)				
Pt-188 *	1×10^{0}	8×10^{-1}	1×10^{1}	1×10^6
Pt-191	4×10^{0}	3×10^{0}	1×10^2	1×10^6
Pt-193	4×10^{1}	4×10^1	1×10^4	1×10^7
Pt-193m	4×10^{1}	5×10^{-1}	1×10^3	1×10^7
Pt-195m	1×10^{1}	5 × 10 ⁻¹	1×10^2	1×10^6
Pt-197	2×10^{1}	6×10^{-1}	1×10^3	1×10^6
Pt-197m	1×10^{1}	6×10^{-1}	1×10^2	1×10^6
Plutonium (94)				
Pu-236	3×10^{1}	3×10^{-3}	1×10^1	1×10^4
Pu-237	2×10^{1}	2×10^1	1×10^3	1×10^7
Pu-238	1×10^{1}	1×10^{-3}	1×10^{0}	1×10^4
Pu-239	1×10^{1}	1×10^{-3}	1×10^{0}	1×10^4
Pu-240	1×10^{1}	1×10^{-3}	1×10^{0}	1×10^3
Pu-241 *	4×10^{1}	6×10^{-2}	1×10^2	1×10^5
Pu-242	1×10^{1}	1×10^{-3}	1×10^{0}	1×10^4
Pu-244 *	4×10^{-1}	1×10^{-3}	1×10^{0}	1×10^4
Radium (88)				
Ra-223 *	4×10^{-1}	7×10^{-3}	$1 \times 10^{2 \text{ b}}$	$1\times10^{5\;b}$
Ra-224 *	4×10^{-1}	2×10^{-2}	$1 \times 10^{1 b}$	$1\times10^{5\;b}$
Ra-225 *	2×10^{-1}	4×10^{-3}	1×10^2	1×10^5
Ra-226 *	2×10^{-1}	3×10^{-3}	1×10^{1b}	$1\times10^{4\ b}$
Ra-228 *		2×10^{-2}	1×10^{1b}	
Rubidium (37)				
Rb-81	$2 \times 10^{\circ}$	8×10^{-1}	1×10^1	1×10^6
Rb-83 *	$2 \times 10^{\circ}$	2×10^{0}	1×10^2	1×10^6
Rb-84	$1 \times 10^{\circ}$	1×10^{0}	1×10^1	1×10^6
Rb-86	5 × 10 ⁻¹	5 × 10 ⁻¹	1 × 10 ²	1 × 10 ⁵

TABLEAU 2. VALEURS DE BASE POUR LES RADIONUCLÉIDES (suite)

Radionucléide (numéro atomique)	A_1	A_2	Limite d'activité massique pour les matières exemptées	Limite d'activité pour un envoi exempté
	(TBq)	(TBq)	(Bq/g)	(Bq)
Rb-87	Illimitée	Illimitée	1×10^4	1×10^7
Rb (nat)	Illimitée	Illimitée	1×10^4	1×10^7
Rhénium (75)				
Re-184	$1 \times 10^{\circ}$	1×10^{0}	1×10^{1}	1×10^6
Re-184m	$3 \times 10^{\circ}$	$1 \times 10^{\circ}$	1×10^2	1×10^6
Re-186	2×10^{0}	6×10^{-1}	1×10^3	1×10^6
Re-187	Illimitée	Illimitée	1×10^6	1×10^9
Re-188	4×10^{-1}	4×10^{-1}	1×10^2	1×10^5
Re-189 *	$3 \times 10^{\circ}$	6×10^{-1}	1×10^2	1×10^6
Re (nat)	Illimitée	Illimitée	1×10^6	1×10^9
Rhodium (45)				
Rh-99	2×10^{0}	2×10^{0}	1×10^{1}	1×10^6
Rh-101	$4 \times 10^{\circ}$	3×10^{0}	1×10^2	1×10^7
Rh-102	5×10^{-1}	5×10^{-1}	1×10^1	1×10^6
Rh-102m	2×10^{0}	2×10^{0}	1×10^2	1×10^6
Rh-103m	4×10^1	4×10^1	1×10^4	1×10^8
Rh-105	1×10^1	8×10^{-1}	1×10^2	1×10^7
Radon (86)				
Rn-222 *	3×10^{-1}	4×10^{-3}	$1 \times 10^{1 \text{ b}}$	$1\times10^{8\;b}$
Ruthénium (44)				
Ru-97	5×10^{0}	5×10^{0}	1×10^2	1×10^7
Ru-103 *	2×10^{0}	2×10^{0}	1×10^2	1×10^6
Ru-105	$1 \times 10^{\circ}$	6×10^{-1}	1×10^1	1×10^6
Ru-106*	2×10^{-1}	2×10^{-1}	$1 \times 10^{2 \text{ b}}$	$1\times10^{5~b}$
Soufre (16)				
S-35	4×10^1	3 × 10°	1 × 10 ⁵	1 × 10 ⁸

TABLEAU 2. VALEURS DE BASE POUR LES RADIONUCLÉIDES (suite)

Radionucléide (numéro atomique)	\mathbf{A}_{1}	A_2	Limite d'activité massique pour les matières exemptées	Limite d'activité pour un envoi exempté
	(TBq)	(TBq)	(Bq/g)	(Bq)
Antimoine (51)				
Sb-122	4×10^{-1}	4×10^{-1}	1×10^2	1×10^4
Sb-124	6×10^{-1}	6×10^{-1}	1×10^1	1×10^6
Sb-125	2×10^{0}	1×10^{0}	1×10^2	1×10^6
Sb-126	4×10^{-1}	4×10^{-1}	1×10^1	1×10^5
Scandium (21)				
Sc-44	5×10^{-1}	5×10^{-1}	1×10^{1}	1×10^5
Sc-46	5×10^{-1}	5×10^{-1}	1×10^1	1×10^6
Sc-47	1×10^{1}	7×10^{-1}	1×10^2	1×10^6
Sc-48	3×10^{-1}	3×10^{-1}	1×10^1	1×10^5
Sélénium (34)				
Se-75	$3 \times 10^{\circ}$	3×10^{0}	1×10^2	1×10^6
Se-79	4×10^{1}	2×10^{0}	1×10^4	1×10^7
Silicium (14)				
Si-31	6×10^{-1}	6×10^{-1}	1×10^{3}	1×10^6
Si-32	4×10^{1}	5×10^{-1}	1×10^3	1×10^6
Samarium (62)				
Sm-145	1×10^1	1×10^1	1×10^2	1×10^7
Sm-147	Illimitée	Illimitée	1×10^{1}	1×10^4
Sm-151	4×10^{1}	1×10^1	1×10^4	1×10^8
Sm-153	9×10^{0}	6×10^{-1}	1×10^2	1×10^6
Étain (50)				
Sn-113 *	4×10^{0}	2×10^{0}	1×10^{3}	1×10^7
Sn-117m	7×10^{0}	4×10^{-1}	1×10^2	1×10^6
Sn-119m	4×10^{1}	3×10^1	1×10^3	1×10^7
Sn-121m *	4×10^{1}	9×10^{-1}	1×10^3	1×10^7
Sn-123	8×10^{-1}	6×10^{-1}	1×10^3	1×10^6
Sn-125	4×10^{-1}	4×10^{-1}	1×10^2	1×10^5
Sn-126 *	6×10^{-1}	4×10^{-1}	1×10^1	1×10^5

TABLEAU 2. VALEURS DE BASE POUR LES RADIONUCLÉIDES (suite)

Radionucléide (numéro atomique)	A ₁	\mathbf{A}_2	Limite d'activité massique pour les matières exemptées	Limite d'activité pour un envoi exempté
	(TBq)	(TBq)	(Bq/g)	(Bq)
Strontium (38)				
Sr-82 *	2×10^{-1}	2×10^{-1}	1×10^{1}	1×10^{5}
Sr-85	2×10^{0}	2×10^{0}	1×10^{2}	1×10^{6}
Sr-85m	5 × 10°	5×10^{0}	1×10^{2}	1×10^{7}
Sr-87m	3×10^{0}	3×10^{0}	1×10^2	1×10^6
Sr-89	6×10^{-1}	6×10^{-1}	1×10^{3}	1×10^6
Sr-90 *	3×10^{-1}	3×10^{-1}	1×10^{2} b	$1 \times 10^{4 \text{ b}}$
Sr-91 *	3×10^{-1}	3×10^{-1}	1×10^{1}	1×10^5
Sr-92 *	$1 \times 10^{\circ}$	3×10^{-1}	1×10^{1}	1×10^6
Tritium (1)				
T(H-3)	4×10^{1}	4×10^1	1×10^{6}	1×10^9
Tantale (73)				
Ta-178 (à longue période)	$1 \times 10^{\circ}$	8×10^{-1}	1×10^1	1×10^6
Ta-179	3×10^{1}	3×10^1	1×10^3	1×10^7
Ta-182	9×10^{-1}	5×10^{-1}	1×10^1	1×10^4
Terbium (65)				
Tb-157	4×10^{1}	4×10^1	1×10^4	1×10^7
Tb-158	1×10^{0}	1×10^{0}	1×10^1	1×10^6
Tb-160	1×10^{0}	6×10^{-1}	1×10^1	1×10^6
Technétium (43)				
Tc-95m *	2×10^{0}	2×10^{0}	1×10^1	1×10^6
Tc-96	4×10^{-1}	4×10^{-1}	1×10^{1}	1×10^6
Tc-96m *	4×10^{-1}	4×10^{-1}	1×10^3	1×10^7
Tc-97	Illimitée	Illimitée	1×10^3	1×10^8
Tc-97m	4×10^1	1×10^{0}	1×10^3	1×10^7
Tc-98	8×10^{-1}	7×10^{-1}	1×10^1	1×10^6
Tc-99	4×10^1	9×10^{-1}	1×10^4	1×10^7
Tc-99m	1×10^1	4×10^{0}	1×10^2	1×10^7
			Variation and the second	

TABLEAU 2. VALEURS DE BASE POUR LES RADIONUCLÉIDES (suite)

Radionucléide (numéro atomique)	A ₁	A ₂	Limite d'activité massique pour les matières exemptées	Limite d'activité pour un envoi exempté
	(TBq)	(TBq)	(Bq/g)	(Bq)
Tellure (52)				
Te-121	2 × 10°	2 × 10°	1 × 10 ¹	1 × 10 ⁶
Te-121m	5 × 10°	3 × 10°	1 × 10 ²	1 × 10 ⁶
Te-123m	8×10^{0}	1×10^{0}	1×10^{2}	1×10^{7}
Te-125m	2×10^{1}	9×10^{-1}	1×10^{3}	1×10^{7}
Te-127	2×10^{1}	7×10^{-1}	1×10^{3}	1×10^{6}
Te-127m *	2×10^{1}	5 × 10 ⁻¹	1×10^{3}	1×10^{7}
Te-129	7×10^{-1}	6×10^{-1}	1×10^2	1×10^6
Te-129m *	8×10^{-1}	4×10^{-1}	1×10^{3}	1×10^6
Te-131m *	7×10^{-1}	5×10^{-1}	1×10^1	1×10^6
Te-132 *	5×10^{-1}	4×10^{-1}	1×10^2	1×10^7
Thorium (90)				
Th-227	1×10^1	5×10^{-3}	1×10^{1}	1×10^4
Th-228 *	5×10^{-1}	1×10^{-3}	$1 \times 10^{0 \text{ b}}$	$1\times10^{4~b}$
Th-229	5×10^{0}	5×10^{-4}	$1 \times 10^{0 \text{ b}}$	$1\times10^{3~b}$
Th-230	1×10^1	1×10^{-3}	1×10^{0}	1×10^4
Th-231	4×10^1	2×10^{-2}	1×10^{3}	1×10^7
Th-232	Illimitée	Illimitée	1×10^1	1×10^4
Th-234 *	3×10^{-1}	3×10^{-1}	$1 \times 10^{3 \text{ b}}$	$1\times10^{5~b}$
Th (nat)	Illimitée	Illimitée	$1 \times 10^{0 \text{ b}}$	$1\times10^{3\ b}$
Titane (22)				
Ti-44 *	5×10^{-1}	4×10^{-1}	1×10^{1}	1×10^5
Thallium (81)				
T1-200	9×10^{-1}	9×10^{-1}	1×10^1	1×10^6
T1-201	1×10^1	4×10^{0}	1×10^2	1×10^6
T1-202	2×10^{0}	2×10^{0}	1×10^2	1×10^6
T1-204	1×10^1	7×10^{-1}	1×10^4	1×10^4

TABLEAU 2. VALEURS DE BASE POUR LES RADIONUCLÉIDES (suite)

Radionucléide (numéro atomique)	\mathbf{A}_1	\mathbf{A}_2	Limite d'activité massique pour les matières exemptées	Limite d'activité pour un envoi exempté
	(TBq)	(TBq)	(Bq/g)	(Bq)
Thulium (69)				
Tm-167	7×10^{0}	8×10^{-1}	1×10^2	1×10^6
Tm-170	3×10^{0}	6×10^{-1}	1×10^{3}	1×10^6
Tm-171	4×10^{1}	4×10^1	1×10^4	1×10^8
Uranium (92)				
U-230 (absorption pulmonaire rapide) ^{a, d}	4×10^{1}	1 × 10 ⁻¹	$1 \times 10^{1 \text{ b}}$	1 × 10 ^{5 b}
U-230 (absorption pulmonaire moyenne) *. °	4×10^{1}	4 × 10 ⁻³	1×10^1	1 × 10 ⁴
U-230 (absorption pulmonaire lente) *, f	3×10^{1}	3 × 10 ⁻³	1×10^1	1×10^4
U-232 (absorption pulmonaire rapide) ^d	4×10^1	1 × 10 ⁻²	$1\times10^{0~b}$	$1 \times 10^{3 \text{ b}}$
U-232 (absorption pulmonaire moyenne) °	4×10^{1}	7×10^{-3}	1×10^1	1×10^4
U-232 (absorption pulmonaire lente) ^f	1×10^1	1 × 10 ⁻³	1×10^1	1×10^4
U-233 (absorption pulmonaire rapide) ^d	4×10^{1}	9 × 10 ⁻²	1×10^1	1×10^4
U-233 (absorption pulmonaire moyenne) ^c	4×10^1	2×10^{-2}	1×10^2	1×10^5
U-233 (absorption pulmonaire lente) ^f	4×10^1	6 × 10 ⁻³	1×10^1	1×10^5
U-234 (absorption pulmonaire rapide) ^d	4×10^{1}	9 × 10 ⁻²	1×10^1	1×10^4
U-234 (absorption pulmonaire moyenne) °	4×10^1	2 × 10 ⁻²	1×10^2	1 × 10 ⁵
U-234 (absorption pulmonaire lente) ^f	4×10^1	6 × 10 ⁻³	1×10^1	1 × 10 ⁵
U-235 (tous types d'absorption pulmonaire) *, d, e, f	Illimitée	Illimitée	$1\times10^{1~\rm b}$	$1 \times 10^{4 \text{ b}}$

TABLEAU 2. VALEURS DE BASE POUR LES RADIONUCLÉIDES (suite)

Radionucléide (numéro atomique)	A ₁ (TBq)	A ₂ (TBq)	Limite d'activité massique pour les matières exemptées (Bq/g)	Limite d'activité pour un envoi exempté (Bq)
	(124)	(124)		
U-236 (absorption pulmonaire rapide) ^d	Illimitée	Illimitée	1 × 10 ¹	1 × 10 ⁴
U-236 (absorption pulmonaire moyenne) °	4×10^1	2 × 10 ⁻²	1×10^2	1 × 10 ⁵
U-236 (absorption pulmonaire lente) ^f	4×10^1	6 × 10 ⁻³	1×10^1	1×10^4
U-238 (tous types d'absorption pulmonaire) d, e, f	Illimitée	Illimitée	$1\times10^{1\ b}$	$1 \times 10^{4 \text{ b}}$
U (nat)	Illimitée	Illimitée	$1 \times 10^{0 \mathrm{b}}$	$1\times10^{3\ b}$
U (enrichi à 20 % ou moins) 8	Illimitée	Illimitée	1×10^{0}	1×10^3
U (appauvri)	Illimitée	Illimitée	1×10^{0}	1×10^3
Vanadium (23)				
V-48	4×10^{-1}	4×10^{-1}	1×10^1	1×10^5
V-49	4×10^{1}	4×10^{1}	1×10^4	1×10^7
Tungstène (74)				
W-178 *	9×10^{0}	5×10^{0}	1×10^1	1×10^6
W-181	3×10^{1}	3×10^1	1×10^3	1×10^7
W-185	4×10^{1}	8×10^{-1}	1×10^4	1×10^7
W-187	2×10^{0}	6×10^{-1}	1×10^2	1×10^6
W-188 *	4×10^{-1}	3×10^{-1}	1×10^2	1×10^5
Xénon (54)				
Xe-122 *	4×10^{-1}	4×10^{-1}	1×10^2	1×10^9
Xe-123	$2 \times 10^{\circ}$	7×10^{-1}	1×10^2	1×10^9
Xe-127	$4 \times 10^{\circ}$	2×10^{0}	1×10^3	1×10^5
Xe-131m	4×10^{1}	4×10^{1}	1×10^4	1×10^4
Xe-133	2×10^{1}	1×10^1	1×10^3	1×10^4
Xe-135	3 × 10°	2 × 10 ⁰	1 × 10 ³	1 × 10 ¹⁰

TABLEAU 2. VALEURS DE BASE POUR LES RADIONUCLÉIDES (suite)

Radionucléide (numéro atomique)	A ₁ (TBq)	A ₂ (TBq)	Limite d'activité massique pour les matières exemptées (Bq/g)	Limite d'activité pour un envoi exempté (Bq)
Yttrium (39)				
Y-87 *	1×10^{0}	1×10^{0}	1×10^1	1×10^6
Y-88	4×10^{-1}	4×10^{-1}	1×10^1	1×10^6
Y-90	3×10^{-1}	3×10^{-1}	1×10^3	1×10^5
Y-91	6×10^{-1}	6×10^{-1}	1×10^3	1×10^6
Y-91m	2×10^{0}	$2 \times 10^{\circ}$	1×10^2	1×10^6
Y-92	2×10^{-1}	2×10^{-1}	1×10^2	1×10^5
Y-93	3×10^{-1}	3×10^{-1}	1×10^2	1×10^5
Ytterbium (70)				
Yb-169	4×10^{0}	1×10^{0}	1×10^2	1×10^7
Yb-175	3×10^{1}	9×10^{-1}	1×10^{3}	1×10^7
Zinc (30)				
Zn-65	2×10^{0}	2×10^{0}	1×10^{1}	1×10^6
Zn-69	3×10^{0}	6×10^{-1}	1×10^4	1×10^6
Zn-69m *	3×10^{0}	6×10^{-1}	1×10^2	1×10^6
Zirconium (40)				
Zr-88	3×10^{0}	3×10^{0}	1×10^2	1×10^6
Zr-93	Illimitée	Illimitée	$1 \times 10^{3 \text{ b}}$	$1 \times 10^{7 \text{ b}}$
Zr-95 *	2×10^{0}	8×10^{-1}	1×10^1	1×10^6
Zr-97 *	4×10^{-1}	4×10^{-1}	$1 \times 10^{1 \text{ b}}$	$1 \times 10^{5 \text{ b}}$

a) La valeur de A₁ et/ou de A₂ tient compte de la contribution des produits de filiation dont la période est inférieure à dix jours, selon la liste suivante :

Mg-28	A1-28
Ar-42	K-42
Ca-47	Sc-47
Ti-44	Sc-44
Fe-52	Mn-52m
Fe-60	Co-60m
Zn-69m	Zn-69
Ge-68	Ga-68

Tableau 2, note a) (suite)

Rb-83	Kr-83m
Sr-82	Rb-82
	Y-90
Sr-91	Y-91m
	Y-92
Y-87	
Zr-95	
	Nb-97m, Nb-97
Mo-99	
Tc-95m	Tc-95
Тс-96т	Tc-96
Ru-103	Rh-103m
Ru-106	Rh-106
Pd-103 Ag-108m Ag-110m	Rh-103m
Ag-108m	Ag-108
Ag-110m	Ag-110
Cd-115	In-115m
In-114m	In-114
Sn-113	In-113m
Sn-121m	
Sn-126	
Te-118	
Te-127m	
Te-129m	Te-129
Te-131m	Te-131
Te-132 I-135 Xe-122	I-132
I-135	Xe-135m
Xe-122	1-122
Xe-122 Cs-137 Ba-131 Ba-140	Ba-137m
Ba-131	Cs-131
Ba-140	La-140
CC-111	F1-14-141, F1-144
Pm-148m Gd-146	
Dy-166 Hf-172	
W-178	Ta-178
W-188	Re-188
Re-189	Os-189m
Os-194	Ir-194
Ir-189	Os-189m
Pt-188	Ir-188
Hg-194	Au-194
Hg-195m	Hg-195
Pb-210	Bi-210

Pb-212 Bi-212, Tl-208, Po-212

Tableau 2, note a) (suite)

```
T1-206
Bi-210m
          T1-208, Po-212
Bi-212
          Po-211
At-211
Rn-222
          Po-218, Pb-214, At-218, Bi-214, Po-214
Ra-223
          Rn-219, Po-215, Pb-211, Bi-211, Po-211, Tl-207
        Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, Tl-208, Po-212
Ra-224
Ra-225
         Ac-225, Fr-221, At-217, Bi-213, Tl-209, Po-213, Pb-209
        Rn-222, Po-218, Pb-214, At-218, Bi-214, Po-214
Ra-226
          Ac-228
Ra-228
Ac-225
          Fr-221, At-217, Bi-213, Tl-209, Po-213, Pb-209
Ac-227
          Fr-223
Th-228
          Ra-224, Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, Tl-208, Po-212
Th-234
        Pa-234m, Pa-234
          Ac-226, Th-226, Fr-222, Ra-222, Rn-218, Po-214
Pa-230
          Th-226, Ra-222, Rn-218, Po-214
U-230
U-235
          Th-231
          U-237
Pu-241
Pu-244
          U-240, Np-240m
Am-242m Am-242, Np-238
          Np-239
Am-243
Cm-247
          Pu-243
Bk-249
          Am-245
Cf-253
          Cm-249
```

b) Nucléides précurseurs et produits de filiation inclus dans l'équilibre séculaire :

```
Sr-90
           Y-90
Zr-93
           Nb-93m
Zr-97
           Nb-97
          Rh-106
Ru-106
Ag-108m Ag-108
           Ba-137m
Cs-137
Ce-144
           Pr-144
Ba-140
          La-140
Bi-212
          T1-208 (0,36), Po-212 (0,64)
        Bi-210, Po-210
Pb-210
          Bi-212, Tl-208 (0,36), Po-212 (0,64)
Pb-212
Rn-222
          Po-218, Pb-214, Bi-214, Po-214
Ra-223
          Rn-219, Po-215, Pb-211, Bi-211, Tl-207
Ra-224
          Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, Tl-208 (0,36), Po-212 (0,64)
Ra-226
         Rn-222, Po-218, Pb-214, Bi-214, Po-214, Pb-210, Bi-210, Po-210
Ra-228
          Ac-228
Th-228
          Ra-224, Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, Tl-208 (0,36), Po-212 (0,64)
           Ra-225, Ac-225, Fr-221, At-217, Bi-213, Po-213, Pb-209
Th-natural Ra-228, Ac-228, Th-228, Ra-224, Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, Tl-208
           (0,36), Po-212 (0,64)
```

Tableau 2, note a) (suite)

```
Th-234
           Pa-234m
U-230
           Th-226, Ra-222, Rn-218, Po-214
U-232
           Th-228, Ra-224, Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, T1-208 (0,36), Po-212
           (0,64)
U-235
           Th-231
U-238
           Th-234, Pa-234m
U-natural
           Th-234, Pa-234m, U-234, Th-230, Ra-226, Rn-222, Po-218, Pb-214,
           Bi214, Po-214, Pb-210, Bi-210, Po-210
Np-237
           Pa-233
Am-242m Am-242
Am-243
           Np-239
```

- c) La quantité peut être déterminée d'après une mesure du taux de désintégration ou une mesure de l'intensité de rayonnement à une distance prescrite de la source.
- d) Ces valeurs ne s'appliquent qu'aux composés de l'uranium qui se présentent sous la forme chimique UF₆, UO₂F₂ et UO₂(NO₃)₂ tant dans les conditions normales que dans les conditions accidentelles de transport.
- e) Ces valeurs ne s'appliquent qu'aux composés de l'uranium qui se présentent sous la forme chimique UO₃, UF₄ et UCl₄ et aux composés hexavalents tant dans les conditions normales que dans les conditions accidentelles de transport.
- f) Ces valeurs s'appliquent à tous les composés de l'uranium autres que ceux qui sont indiqués sous d) et e).
- g) Ces valeurs ne s'appliquent qu'à l'uranium non irradié.

406. Lorsqu'on connaît l'identité de chaque radionucléide, mais que l'on ignore l'activité de certains des radionucléides, on peut regrouper les radionucléides et utiliser, en appliquant les formules données aux paragraphes 405 et 430, la valeur la plus faible qui convient pour les radionucléides de chaque groupe. Les groupes peuvent être constitués d'après l'activité alpha totale et l'activité bêta/gamma totale lorsqu'elles sont connues, la valeur la plus faible pour les émetteurs alpha ou pour les émetteurs bêta/gamma respectivement étant retenue.

407. Pour les radionucléides ou les mélanges de radionucléides pour lesquels on ne dispose pas de données, les valeurs figurant au tableau 3 doivent être utilisées.

TABLEAU 3. VALEURS DE BASE POUR LES RADIONUCLÉIDES NON CONNUS OU LES MÉLANGES

Contenu radioactif	A_I	A_2	Limite d'activité massique pour les matières exemptées	Limite d'activité pour un envoi exempté
	(TBq)	(TBq)	(Bq/g)	(Bq)
Présence avérée de nucléides émetteurs bêta ou gamma uniquement	0,1	0,02	1 × 10 ¹	1 × 10 ⁴
Présence avérée de nucléides émetteurs alpha, mais pas d'émetteurs de neutrons	0,2	9 × 10 ⁻⁵	1 × 10 ⁻¹	1 × 10 ³
Présence avérée de nucléides émetteurs de neutrons ou pas de données disponibles	0,001	9 × 10 ⁻⁵	1 × 10 ⁻¹	1 × 10 ³

APPENDICE

PARTIE III

CHAPITRE IV

MATIÈRE FISSILE³

- 417. Les *matières fissiles* et les *colis* contenant des *matières fissiles* sont classés sous l'entrée pertinente comme FISSILES conformément au tableau 1 à moins qu'ils ne soient exceptés en vertu de l'une des dispositions des alinéas a) à f) du présent paragraphe et transportés conformément aux prescriptions du paragraphe 570. Toutes les dispositions ne s'appliquent qu'aux matières dans des *colis* qui satisfont aux prescriptions du paragraphe 636 à moins que les matières non emballées ne soient spécifiquement visées par la disposition :
- a) *Uranium* enrichi en uranium 235 jusqu'à un maximum de 1 % en masse et ayant une teneur totale en plutonium et en uranium 233 ne dépassant pas 1 % de la masse d'uranium 235, à condition que les *nucléides fissiles* soient répartis de façon essentiellement homogène dans l'ensemble des matières. En outre, si l'uranium 235 est sous forme de métal, d'oxyde ou de carbure, il ne doit pas former un réseau.
- b) Solutions liquides de nitrate d'uranyle enrichi en uranium 235 jusqu'à un maximum de 2 % en masse, avec une teneur totale en plutonium et en uranium 233 ne dépassant pas 0,002 % de la masse d'*uranium* et un rapport atomique azote/*uranium* (N/U) minimal de 2.
 - c) Uranium avec un enrichissement maximal en uranium de 5 % en masse d'uranium 235 à condition :
 - i) Qu'il n'y ait pas plus de 3,5 g d'uranium 235 par colis.
 - ii) Que la teneur totale en plutonium et en uranium 233 ne dépasse pas 1 % de la masse d'uranium 235 par colis.
 - iii) Que le transport du colis soit soumis à la limite par envoi prévue à l'alinéa 570 c).
- d) *Nucléides fissiles* avec une masse totale ne dépassant pas 2,0 g par *colis* à condition que le *colis* soit soumis à la limite par *envoi* prévue à l'alinéa 570 d).
- e) *Nucléides fissiles* avec une masse totale ne dépassant pas 45 g, qu'ils soient emballés ou non, soumis aux limites prévues à l'alinéa 570 e).

Une matière fissile qui satisfait aux prescriptions de l'alinéa 570 b) et des paragraphes 606 et 802.

⁽³⁾ Les références au paragraphe 570 dans la Partie III de cet Appendice renvoient au paragraphe 570 du Chapitre V du règlement de transport des matières radioactives, édition 2012, de l'Agence internationale de l'énergie nucléaire.

Les références au paragraphe 606 dans la Partie III de cet Appendice renvoient au paragraphe 606 du Chapitre VI du règlement de transport des matières radioactives, édition 2012, de l'Agence internationale de l'énergie nucléaire.

Les références au paragraphe 636 dans la Partie III de cet Appendice renvoient au paragraphe 636 du Chapitre VI du règlement de transport des matières radioactives, édition 2012, de l'Agence internationale de l'énergie nucléaire.

Les références au paragraphe 802 dans la Partie III de cet Appendice renvoient au paragraphe 802 du Chapitre VIII du règlement de transport des matières radioactives, édition 2012, de l'Agence internationale de l'énergie nucléaire